

REGIONE PIEMONTE

PROVINCIA DI TORINO



CITTA' DI CUORGNÉ

VARIANTE STRUTTURALE AL P.R.G.C. DI ADEGUAMENTO AL PIANO STRALCIO PER L'ASSETTO IDROGEOLOGICO (P.A.I.) (L.R. 26-01-2007 n.1 e L.R. 05/12/1977 n.56 e s.m. e i.)



TAV. N.

13.C

CARTA DELL'ULTIMO EVENTO ALLUVIONALE

SCALA 1 : 10.000

REDAZIONE:

Dot. Geologo CARLO DELLAROLE STUDIO GEOLOGIA 88 - VIA ROMA n.7 10081 CASTELLAMONTE (TO)

Novembre 2009

LEGENDA

- Limite comunale
- Limite dell'alveo compreso entro le rive incise - modellato dal passaggio della piena
- Isola stabilmente vegetata
- Orlo di terrazzo insommergibile
- Aree inondate in modo continuativo dal corso d'acqua principale
- Forma fluviale relitta, tratto inciso
- Forma fluviale relitta, tratto localmente inciso

DANNI

- | | |
|--|--|
| Danneggiato | Distretto |
| Ponte | Ponte |
| Difesa spondale | Difesa spondale |
| Edificio | Edificio |
| Opera idraulica | Opera idraulica |
| Più edifici danneggiati | Più edifici danneggiati |
| Attrezzature di cava danneggiate e/o distrutte | Attrezzature di cava danneggiate e/o distrutte |
| Viabilità danneggiata | Viabilità danneggiata |

Effetti contenuti entro le sponde incise

- Erosione laterale
- Direzione di esondazione delle acque dal corso d'acqua principale e dai canali riattivati con associati fenomeni di erosione e/o deposito di sedimenti grossolani
- Direzione di esondazione delle acque dal corso d'acqua principale e dai canali riattivati senza fenomeni di erosione e/o deposito di sedimenti grossolani

